


Elektromechanické aktuátory (část 1)

prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
maga@yhnet.sk

prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
Brno, 11. – 15. 4. 2011
maga@yhnet.sk
www.kiwiki.info


**Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer
inovací do praxe, CZ.1.07/2.3.00/09.0162**





Elektromechanické aktuátory

Obsah



Časť 1:

Všeobecne o premenách elektrickej energie

Princípy generovanie elektrickej energie z mechanickej a naopak

Základné pojmy a veličiny

Výkonové pomery a moment

Podmienky stabilnej rovnováhy momentov



Hodnotenie prednášky + študijné materiály:

www.kiwiki.info


prof. Ing. Dušan Maga, PhD.

Brno, 11. – 15. 4. 2011

maga@yhnet.sk

www.kiwiki.info


**Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer
inovácií do praxe, CZ.1.07/2.3.00/09.0162**





Elektromechanické aktuátory

Všeobecne o premenách elektrickej energie




Elektrické stroje = stroje, v ktorých sa elektromagnetickou indukciou mení mechanická energia na elektrickú, elektrická na mechanickú, alebo sa mení samotná elektrická energia. (Hruškovič)

generátor	mechanická en.	→ elektrická
motor	elektrická en.	→ mechanická
transformátor	elektrická en.	→ elektrická

(špeciálne)

prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
Brno, 11. – 15. 4. 2011
maga@yhnet.sk
www.kiwiki.info


**Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer
inovácií do praxe, CZ.1.07/2.3.00/09.0162**






Elektromechanické aktuátory


Princípy generovanie elektrickej energie
z mechanickej a naopak



Generátor:



Motor:



prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
Brno, 11. – 15. 4. 2011
maga@yhnet.sk
www.kiwiki.info


**Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer
inováci do praxe, CZ.1.07/2.3.00/09.0162**





Elektromechanické aktuátory

Princípy generovanie elektrickej energie
z mechanickej a naopak



Generátor:

mech. výkon elm. sily

$$u_i = \mathbf{B} \times \mathbf{v} \cdot \mathbf{l} \quad \mathbf{F} = i \mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

$$u_i = Blv \quad F = Bil$$

$$u = u_i - Ri$$

$$ui = u_i i - Ri^2$$

$$F + F_{tr} = F_v$$

$$Fv + F_{tr}v = F_v v$$


$$Fv = u_i i$$

$$F_v v = ui + F_{tr}v + Ri^2$$

mechanické
výkonové
pomery

výkonové
pomery pre
generátor

Straty
trením




mech. výkon
vonkajšej sily






Elektromechanické aktuátory

Princípy generovanie elektrickej energie
z mechanickej a naopak




Motor:



prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
Brno, 11. – 15. 4. 2011
maga@yhnet.sk
www.kiwiki.info




**Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer
inovácií do praxe, CZ.1.07/2.3.00/09.0162**






Elektromechanické aktuátory

Princípy generovanie elektrickej energie
z mechanickej a naopak



prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
Brno, 11. – 15. 4. 2011
maga@yhnet.sk
www.kiwiki.info


**Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer
inováci do praxe, CZ.1.07/2.3.00/09.0162**







Elektromechanické aktuátory

Princípy generovanie elektrickej energie
z mechanickej a naopak



Transformátor:


$$u_i = \frac{d\psi}{dt}$$





Elektromechanické aktuátory

Základné pojmy a veličiny



motor, generátor: stator, rotor


magnetické pole: permanentný magnet (malé js. stroje)
vinutie

prúd v statore alebo v rotore: jednosmerný
striedavý

prúd do rotora: krúžky
komutátor

základné vlastnosti, typ, princíp pôsobenia:
indukčné (asynchrónne)
synchrónne
jednosmerné
komutátorové


(špeciálne)





Elektromechanické aktuátory

Výkonové pomery a moment




príkon = výkon + straty

súčet všetkých strát  oteplenie stroja

prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
Brno, 11. – 15. 4. 2011
maga@yhnet.sk
www.kiwiki.info


**Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer
inovácií do praxe, CZ.1.07/2.3.00/09.0162**





Elektromechanické aktuátory

Výkonové pomery a moment



Straty:

Jouleove straty (straty vo vinutí): $\Delta P_j = R I^2$ $R = \rho \frac{l}{S}$ $\rho_{Cu} = \frac{10^{-6}}{48} \Omega m$

$\Delta P_j = \rho J^2 V_v$ $\rho_{Al} = \frac{10^{-6}}{29} \Omega m$

Straty v železe: $\Delta P_{Fe} = p_{Fe} \Delta G_{Fe}$

$$P_{Fe} = \frac{p_1}{W / kg} \left(\frac{B_{Fe}}{Vs / m^2} \right)^2 \left(\frac{f}{50Hz} \right)^{1,3} \quad (W/kg)$$

Mechanické straty: (trenie v ložiskách, o vzduch, na pohon ventilátora...)


Prídavné straty: (vírivé prúdy)






Elektromechanické aktuátory

Výkonové pomery a moment



$$\eta = \frac{\text{výkon}}{\text{príkon}} (\cdot 100\%) = \frac{\text{výkon}}{\text{výkon} + \text{straty}} (\cdot 100\%)$$


Stroje s výkonom:	účinnosť:
1 - 100 MW	97 - 99%
1- 10 MW	20 - 30%
stredné stroje	80 - 90%






Elektromechanické aktuátory

Výkonové pomery a moment



$P > 0$ spotřebič

$P < 0$ zdroj



prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
Brno, 11. – 15. 4. 2011
maga@yhnet.sk
www.kiwiki.info


**Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer
inovací do praxe, CZ.1.07/2.3.00/09.0162**





Elektromechanické aktuátory

Výkonové pomery a moment



$$P = m \operatorname{Re}[\hat{U} \hat{I}^*]$$

$$\hat{S} = m \hat{U} \hat{I}^* \quad S = P + jQ$$

$$\hat{I} = \frac{I}{U} \hat{U} e^{-j\varphi} \rightarrow S = m \hat{U} \hat{U}^* \frac{I}{U} e^{j\varphi} = m U I e^{j\varphi} = |S| e^{j\varphi}$$




$$\hat{U} \hat{U}^* = U^2 \begin{cases} \rightarrow Q = m U I \sin \varphi \\ \rightarrow P = m U I \cos \varphi \end{cases}$$





Elektromechanické aktuátory

Výkonové pomery a moment



prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
Brno, 11. – 15. 4. 2011
maga@yhnet.sk
www.kiwiki.info


**Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer
inovací do praxe, CZ.1.07/2.3.00/09.0162**








Elektromechanické aktuátory

Výkonové pomery a moment



4 kvadranty – 4 režimy:


- podbudený motor
- podbudený generátor
- prebudený generátor
- prebudený motor





Elektromechanické aktuátory

Výkonové pomery a moment



$$M = F \frac{d}{2}$$

většinou $M_v = \text{konšt}$, alebo $M_v \approx k.n^x$,
(kde $x = 2, 3$)

$$P = F v$$

$$v = \pi d n$$

$$P = F \frac{d}{2} 2\pi n$$

$$\omega_m = 2\pi n$$



$$P = \omega_m M$$






Elektromechanické aktuátory

Výkonové pomery a moment




Stabilná rovnováha



Labilná rovnováha

prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
Brno, 11. – 15. 4. 2011
maga@yhnet.sk
www.kiwiki.info


**Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer
inováci do praxe, CZ.1.07/2.3.00/09.0162**





Elektromechanické aktuátory

Výkonové pomery a moment



Podmienky stabilnej rovnovahy momentov:


$$M = M_v$$


$$\frac{dM}{dn} < \frac{dM_v}{dn}$$

